

Gebrauchtwagen-Prüfbericht

Nr. -4-

MERCEDES CLS 55 AMG


Vertragspartner
SCHNEIDER
AUKTIONEN
 Industriestraße 8
 77955 Ringsheim
 07827 / 4 33333 1
 info@schneider-auktionen.com
 Telefon: Telefax
 www.schneider-auktionen.com

Kunden-Nr.	Herr/Frau/Firma (Name)	Vorname	geb. am
Straße		PLZ	Ort
Tel. privat		Beruf/Gewerbe	Tel. gesch.
		Zum gesonderten Ausweis der Umsatzsteuer berechtigt <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	

als Verkäufer verkauft nebststehendem Vertragspartner nachstehend beschriebenes Kraftfahrzeug

Amtl. Kennzeichen	Fzg.-Schlüssel-Nr.	Fabrikat	Schlüssel-Nr.	Metallform	Schneefall-Nr.	Fahrgestell-Nr.	WDD2193761A065614
Fristlos & Vorb. Ausführung		Form/Türen	Hühner	Motorart	Schl. Nr.	P8	kW
Farbe	Sitze	Ustr.	Radio	Dach	Kundendienst reg.	Restgarantie bis	Vorbes. () ja () nein
ABS		Altbag	Alemanlage	Anhängerkup.	ASR	Bordcomputer	el. Fensterheber
Klimaanlage		Leder	Niveau-Reg.	Servolenkung	Sperndifferential	el. Wegfahrp.	Tempomat
Tauschaggregat/erneuerte Teile bei km-Stand		Unfallschäden/Reparaturen		Schadenhöhe		Rahmenschaden	
				0,00		() ja () nein	
Unfallfrei im Vorbesitz		Bereifung		Wurden Teile ausgetauscht?		() ja, welche	
() ja () nein							

Optische Prüfung



Techn. Prüfung inkl. Probefahrt

Geprüfte Baugruppe	I.O.	Geprüfte Baugruppe	I.O.
Karosserie	<input type="checkbox"/>	Kraftstoffanlage, Kraftstoffpumpe	<input type="checkbox"/>
Schiebedach/Schlösser	<input type="checkbox"/>	Vergaser/Einspritzanlage, Turbolader	<input type="checkbox"/>
Lackierung	<input type="checkbox"/>	Bremsen allgemein, ABS, Vakuumpumpe	<input type="checkbox"/>
Leuchten/Verglasung	<input type="checkbox"/>	Hauptbremszylinder, Bremskraftverstärker	<input type="checkbox"/>
Motor-/Innen-/Kofferraum	<input type="checkbox"/>	Lenkung, Lenkgetriebe, -Hydraulik	<input type="checkbox"/>
Werkzeug/Wagenheber	<input type="checkbox"/>	Geräusche/Unwuchten	<input type="checkbox"/>
Elektrische Anlage allgem., Batterie	<input type="checkbox"/>	Auspuffanlage, Katalysator	<input type="checkbox"/>
Anlasser, Klimaanlage	<input type="checkbox"/>	Bremsanlage (Fahrzeugunterseite)	<input type="checkbox"/>
Wischermotor, Gebläse, elektrische Fensterheber	<input type="checkbox"/>	Rost/Unfall/Unterbodenschutz (Fahrzeugunterseite)	<input type="checkbox"/>
Lichtmaschine, Regler, Zündanlage	<input type="checkbox"/>	Achsufhängung vorne/hinten	<input type="checkbox"/>
Kupplung	<input type="checkbox"/>	Kraftübertragungswellen, Antriebsstrang, Radlager	<input type="checkbox"/>
Getriebe, Achsgetriebe, Zwischengetriebe	<input type="checkbox"/>	Stoßdämpfer, Niveaugullerung	<input type="checkbox"/>
Motorleistung, Lambdasonde	<input type="checkbox"/>	An- und Einbauteile, ABEs	<input type="checkbox"/>
Zylinderkopfdichtung, Kühlsystem	<input type="checkbox"/>		

Serviceheft vorhanden? ja nein

Reparaturkosten

	EURO
TÜV/AU fällig?	
Inspektion/Bremsflüssigkeitswechsel/Klima-Check	
System-Aufbereitung	
- Japan Import	
- Folie für org. Schutz	
- Poliermittel	
- Leistungsgesteigert mit 540 PS	
- originaler Poliermittel	
- sehr gut	
Gesamt-Reparaturkosten (ohne MwSt)	

Bereifung/Bremswerte

Bereifung Fabrikat, Größe, D.O.T. Nr.						Sommer <input type="checkbox"/> Winter <input type="checkbox"/>	
Bereifung in mm	VL	VR	HL	HR	Reserve		
Bremswerte	VL	VR	HL	HR			

Gesamtbeurteilung

sehr gut gut mittel schlecht

Nachprüfung erforderlich ja nein

(Datum)

