Gebrauchtwagen-Prüfbericht

Nr. - 10 -

Vertragspartner

SCHNEIDER AUKTIONEN

Industriestraße 8 · 77955 Ettenheim
07822/ 4 33333 1
info@schneider-auktionen.com
Telefon: Telefax: www.schneider-auktionen.com

VW GOLF

Kunden-Nr.	Herr/Frau/Firma (Name)	Vorname	geb. am
Straße	09.64.900 km	PLZ / Ort	
Tel. privat	Beruf/Gewerbe	Tel. gesch.	Zum gesonderten Ausweis der Umsatzsteuer berechtigt ( ) ja ( ) nein

als Verkäufer verkauft nebenstehend dem Vertragspartner nachstehend beschriebenes Kraftfahrzeug

Amtl. Kennzeichen	Fzg.-Schlüssel-Nr.	Fabrikat	Schlüssel-Nr.	Modell/Typ	Schlüssel-Nr.	Fahrgestell-Nr.
-						WV3519[illegible]

Erstzulass. lt. Vorb.	Ausführung	Form/Türen	Hubraum	Motorart	Schl.Nr.	PS	kW	Vorbes. 1	Km-Stand Tacho 64.900	Ges.-Fahrleistung	HU/§29	AU

Farbe	Sitze	Getr.	Radio	Dach	Kundendienst reg ( ) ja ( ) nein	Restgarantie bis	( ) Fahrschule ( ) Taxi/Mietwagen ( ) Reimp.	Kfz-Brief-Nr.

( ) ABS ( ) Airbag ( ) Alarmanlage ( ) Anhängerkup. ( ) ASR ( ) Bordcomputer ( ) el. Fensterheber ( ) el. Sitzverstellung ( ) el. Wegfahrsp. ( ) heizb. Frontsch.
( ) Klimaanlage ( ) Leder ( ) Niveau-Reg. ( ) Servolenkung ( ) Sperrdifferential ( ) Tempomat ( ) Zentralverriegel.

Tauschaggregate/erneuerte Teile bei km-Stand	Unfallschäden/Reparaturen	Schadenhöhe	Rahmenschaden
		0,00	( ) ja ( ) nein

Unfallfrei im Vorbesitz	Bereifung	Wurden Teile ausgebaut?
( ) ja ( ) nein		( ) nein ( ) ja, welche

Optische Prüfung



Lackschäden O Blechschäden X Lack- u. Blechschäden ⊗

Techn. Prüfung inkl. Probefahrt

Geprüfte Baugruppe	I.O.	Geprüfte Baugruppe	I.O.
Karosserie Schiebedach/Schlösser	O	Kraftstoffanlage, Kraftstoffpumpe	O
Lackierung	O	Vergaser/Einspritzanlage, Turbolader	O
Leuchten/Verglasung	O	Bremsen allgemein, ABS, Vakuumpumpe	O
Motor-/Innen-/Kofferraum	O	Hauptbremszylinder, Bremskraftverstärker	O
Werkzeug/Wagenheber	O	Lenkung, Lenkgetriebe, -Hydraulik	O
Elektrische Anlage allgem., Batterie	O	Geräusche/Unwuchten	O
Anlasser, Klimaanlage	O	Auspuffanlage, Katalysator	O
Wischermotor, Gebläse, elektrische Fensterheber	O	Bremsanlage (Fahrzeugunterseite)	O
Lichtmaschine, Regler, Zündanlage	O	Rost/Unfall/Unterbodenschutz (Fahrzeugunterseite)	O
Kupplung	O	Achsaufhängung vorne/hinten	O
Getriebe, Achsgetriebe, Zwischengetriebe	O	Kraftübertragungswellen, Antriebsstrang, Radlager	O
Motorleistung, Lambdasonde	O	Stoßdämpfer, Niveauregulierung	O
Zylinderkopfdichtung, Kühlsystem	O	An- und Einbauteile, ABEs	O

Serviceheft vorhanden? ja O nein O

Bereifung/Bremswerte

Bereifung Fabrikat, Größe, D.O.T. Nr.				Sommer O Winter O

Bereifung in mm	VL	VR	HL	HR	Reserve
Bremswerte	VL	VR	HL	HR	

Reparaturkosten

	EURO
TÜV/AU fällig?	
Inspektion/Bremsflüssigkeitswechsel/Klima-Check	
System-Aufbereitung	
09.64.000 km	
Leichte Blechschäden VL	
Allgemein Verkehrs	
Gesamtreparaturkosten (ohne MwSt)	

Gesamtbeurteilung

☐ sehr gut ☒ gut Nachprüfung erforderlich
☐ mittel ☐ schlecht ☐ ja ☐ nein

(Datum) (Unterschrift Prüfer)

öffentl. bestellter Versteigerer § 34 b Abs. 5 GewO · 77975 Ringsheim · Christoph Schneider

GWPRUEF / 19.03.2010, 11:09:24